

Beställare: Höörs kommun

Uppdrag: Gyldenpris

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

## MUR Geoteknik

Uppdrag  
Gyldenpris  
Uppdragsnummer  
214032

Datum  
25/11/2022  
Revidering  
B

Höörs kommun  
Beställarens referens  
Renita Larsson

Mail: renita.larsson@hoor.se  
Tel: 0413 284 84

Uppdragsledare  
Kristofer Husbjörk  
Telefon  
010 505 15 40  
Mail  
Kristofer.husbjork@afry.com

Upprättad av:  
Johannes Greiff/Kristofer Husbjörk

*Geotekniker*

Granskad av:  
Jalmar Sternheden

*Geotekniker*

## GEOTEKNISK UNDERSÖKNING GYLDENPRIS, Rev A

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

## Innehållsförteckning

1	Objekt .....	4
2	Syfte .....	4
3	Underlag .....	4
4	Styrande dokument .....	5
5	Befintliga förhållanden.....	5
5.1	Topografi .....	5
5.2	Ytbeskaffenhet .....	5
6	Utsättning/Inmätning .....	6
7	Fältundersökningar .....	6
7.1	Geotekniska undersökningar.....	6
7.1.1	Geoteknisk kategori.....	6
7.1.2	Tidigare utförda undersökningar .....	6
7.1.3	Nu utförda undersökningar .....	6
7.2	Geohydrologiska undersökningar.....	6
7.3	Geotekniska laboratorieundersökningar .....	7
7.4	Övergripande geologi .....	7
8	Hydrogeologiska förhållanden.....	7
9	Värdering av undersökning .....	8
10	Härledda värden.....	8
11	Övrigt.....	8

## Bilagor

Bilaga 1..... Protokoll från skruvprovtagningar

Bilaga 2..... Protokoll för grundvattenrör

Bilaga 3..... Radonprotokoll

## Ritningar


<i>Ritningsnummer</i>	<i>Ritning</i>	<i>Skala</i>	<i>Format</i>
214032-G01	Plan	1:700	A1
214032-G02	Sektioner	H: 1:100,L:1:100/200	A1
214032-G03	Sektioner	H: 1:100,L:1:100/200	A1

## 1 Objekt

På uppdrag av Höörs kommun har AFRY, Malmö, utfört en geoteknisk markundersökning inför byggnation av ett nytt bostadsområde i Höör.

I föreliggande rapport redovisas resultat från utförda geotekniska fältundersökningar i form av ritningar och bilagor. Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer redovisas i en separat rapport, *Teknisk PM Geoteknik – Gyldenpris, Höör*, upprättad av AFRY, uppdragsnummer 214032, daterad 2022-03-31.

Undersökningsområdet är beläget i Höörs sydöstra utkant. Området begränsas av Poppelgatan i nordväst, Hörbyvägen i nordöst, en mindre enskild väg i sydväst samt en gräsbevuxen mark i sydöst, se Figur 1.



Figur 1 Undersökningsområdet är markerat med rödfärgade polygoner. Utklipp från Google Earth.

## 2 Syfte

Syftet med undersökningarna har varit att fastställa jordlagerföljden, jordlagrens tekniska egenskaper, grundvattennivåer samt radonförekomster. Resultaten skall utgöra underlag för nybyggnation av bostadsområde.

Föreliggande rapport redovisar resultaten av utförda geotekniska undersökningar inom området i form av ritningar och bilagor.

## 3 Underlag

- Information om uppdraget har erhållits från beställaren
- Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska undersökning (SGU) tjänst Kartgeneratören (<https://www.sgu.se/>)
- Ledningsunderlag har inhämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst Ledningskollen ([www.ledningskollen.se](http://www.ledningskollen.se))

## 4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. I Tabell 4.1 och Tabell 4.2 redovisas gällande standarder.

Tabell 4.1 Planering och redovisning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering	SS-EN 1997-2 med korrigering SS-EN 1997-2:1997/AC:2010
Fältutförande	Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 SS-EN-ISO 22475-1
Beteckningssystem	SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 SS-EN 14688-1 med tillägg SS-EN ISO 14688-1/A1:2013 Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-24 (översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och gällande europastandard SS-EN 14688-1, från IEG Rapport 13:2010)

Tabell 4.2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod	Beteckning	Standard eller annat styrande dokument
Skruvprovtagning	Skr	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
Hydrogeologiska metoder: GV-observationer i borrhål	GV	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
CPT-sondering	CPT	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012 Geoteknisk undersökning och provning – Fältprovning – Del 1: Spetstrycksondering – elektrisk spets, CPT och CPTU
Hejarsondering	Hfa	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SS-EN ISO 22476-2:2005 Geoteknisk undersökning och provning – Fältprovning – Del 2: Hejarsondering

## 5 Befintliga förhållanden

### 5.1 Topografi

Markytan i undersökningsområdet är flackt med endast små nivåskillnader. Markytan varierar mellan ca +63 och +65 m.ö.h (RH 2000).

### 5.2 Ytbeskaffenhet

Vid undersökningstillfället utgjordes markytan främst av gräsytor och tvåskiktad lövskog.

## 6 Utsättning/Inmätning

Undersökningarna är utsatta och inmätta med GPS av AFRY:s fältpersonal. Inmätning har skett i enlighet med geoteknisk mätningssklass A.

*Mätclass Plan (m) Höjd (m). Se fälthandbok för detaljer.*

A 0,3 0,05

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30

Höjdsystem: RH 2000

## 7 Fältundersökningar

### 7.1 Geotekniska undersökningar

#### 7.1.1 Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 (GK 2).

#### 7.1.2 Tidigare utförda undersökningar

AFRY har ingen vetskap om tidigare utförda undersökningar på fastigheten under upprättandet av denna MUR.

#### 7.1.3 Nu utförda undersökningar

Fältundersökningarna har utförts av Emil Nilsson och Peter Holm, AFRY, under mars 2022. Undersökningarna utfördes med borrhandsvagn av typ Geotech 504DD, kalibreringsprotokoll överlämnas på begäran. Totalt utfördes 37 st undersökningar i 27 st punkter. Antalet undersökningsmetoder fördelas enligt Tabell 7.1. Resultat av undersökningarna redovisas på ritning 214032-G01 i plan och 214032-G02 samt 214032-G03 i sektion. Hantering av jordprover har utförts i enlighet med SGF rapport 1:2013. Resultat från denna redovisas i separat handling. Grundvattnet har mätts vid två tillfällen, se Kap 8 för mer information.

Tabell 7.1. Utförda geotekniska fältundersökningar

Metod	Syfte	Antal
Skruvprovtagning	Upptagning av störda jordprover	27
HfA-sondering	Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, hållfasthets- och deformationsegenskaper.	8
CPT-sondering	Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, hållfasthets- och deformationsegenskaper.	2

Radon utfördes i 4 punkter då film saknades i den sista. Radonhalten klassas som lågradon då den understiger 10 kBq/m<sup>3</sup>, se bilaga 3. Radonprovtagningen utfördes i borrhandspunkt 22AF01 (LE 11304), 22AF10 (LE 11305), 22AF20 (LE 11309), 22AF18 (LE 11310) samt 22AF27 (LE 11311).

### 7.2 Geohydrologiska undersökningar

Fri vattenyta har observerats vid utförandet av skruvprovtagning i samtliga undersökningarna. Resultaten är redovisade i Tabell 8.1, avsnitt 8.2.

### 7.3 Geotekniska laboratorieundersökningar

Inga geotekniska laboratorieundersökningar har utförts. Jordprover har bedömts okulärt i fält av fältgeotekniker.

### 7.4 Övergripande geologi

Utförda fältundersökningar visar att markytan består från ytan och nedåt utav sandig mulljord, sand, silt, grus och sandmorän. Jordlagerförhållanden diskuteras vidare i kapitel 7.2 i Teknisk PM tillhörande uppdraget.

## 8 Hydrogeologiska förhållanden

Den fria grundvattenytan observerades i skruvprovtagningar när dessa utfördes (2022-03-10) och redovisas i Tabell 8.1.

Tabell 8.1 Observerad vattenyta i skruvprovtagningshål

Punkt	Datum	Observerad vattenyta i skruvprovtagningshål (m under my)	Nivå (+)
22AF01	2022-03-10	0,4	63,1
22AF02	2022-03-10	0,2	63,1
22AF03	2022-03-10	0,1	63,8
22AF04	2022-03-10	1,0	64,2
22AF05	2022-03-10	0,1	63,2
22AF06	2022-03-10	<i>i markyta</i>	63,8
22AF07	2022-03-09	2,1	61,6
22AF08	2022-03-09	0,5	63,8
22AF09	2022-03-09	1,2	63,7
22AF10	2022-03-09	1,2	63,3
22AF11	2022-03-09	0,2	63,8
22AF12	2022-03-09	1,5	63,8
22AF13	2022-03-09	0,6	66,2
22AF14	2022-03-09	0,2	64,2
22AF15	2022-03-10	0,1	64,5
22AF16	2022-03-09	0,4	64,3
22AF17	2022-03-09	0,2	66,1
22AF18	2022-03-09	0,4	66,2
22AF19	2022-03-09	0,2	64,1
22AF20	2022-03-09	1,2	63,5
22AF21	2022-03-10	2,0	65,4



22AF22	2022-03-08	1,5	63,0
22AF23	2022-03-08	2,0	64,9
22AF24	2022-03-08	1,5	63,0
22AF25	2022-03-08	0,8	63,7
22AF26	2022-03-10	0,4	63,4
22AF27	2022-03-10	0,2	63,6

Filterförsedda grundvattenför har installerats i undersökningspunkterna 22AF04, 22AF15 och 22AF26 och dessa benämns här som 22AF04GV, 22AF15GV respektive 22AF26GV. Nivåmätning av grundvattenytan i dessa rör har utförts under mars och juni 2022. Protokoll för grundvattenrör samt resultat av grundvattenmätningar redovisas nedan i tabell 8,2, i Bilaga 2 samt på ritning 213104-G02 och 213104-G03.

Tabell 8.2. Avläsningar av grundvattenrör och resultat.

Grundvattenrör	Datum	Djup (m u my)	Nivå grundvattenyta	Spetsnivå
22AF04GV	2022-03-10	1,3	+63,9	+61,2
	2022-06-10	1,3	+63,9	
22AF15GV	2022-03-10	1,3	+63,3	+62,8
	2022-06-10	0,6	+64,0	
22AF26GV	2022-03-10	4,3	+59,5	+59,2
	2022-06-10	0,53	+63,3	

## 9 Värdering av undersökning

Undersökningarna har genomförts i enlighet med planerat undersökningsprogram.

## 10 Härledda värden

Inga härledda värden har tagits fram i detta skede. Istället återfinns värderade medelvärden i tabell 11.1 i tillhörande Teknisk PM.

## 11 Övrigt

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: [www.sgf.net](http://www.sgf.net) (Svenska Geotekniska Föreningen).

















# Provtagningsprotokoll

## Störd provtagning

Ver. 1.1

ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer 214032		Uppdrag Gyldenpris, Höör		Undersökningsspunkt 22AF08	
Positionering <input type="checkbox"/> Mäts i annan ordning <input type="checkbox"/> Se separat plan <input type="checkbox"/> Se skiss					Datum 2022-03-09
Sekt		Sida		Z	
Borrign Geotech 504D		Utrustning Skruvprovtagning		Utförande på vatten <input type="checkbox"/> Ja, se separat protokoll	
Foderrör (m)		Foderrör (φ)		Återfyllning (mtrl) Neddrivning <input checked="" type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation	
Provtagningskategori <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		Provlängd (m) 1		Provdiameter (φ) 82 mm	
Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) 0,5		Förboring (m)			Stoppkod 91
Typ av provtagare <input checked="" type="checkbox"/> Skr <input type="checkbox"/> Sp <input type="checkbox"/> Ps <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> Annat:					
Protokoll					
Djup (m u my)		Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1		Anmärkning	
Start	-	Stopp		Prov nr	
0,0	-	0,3	saMu		Mörkbrun
0,3	-	2,0	grSa		Brun
2,0	-	5,0	(le)SaMn		Grå
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt				GV-rör eller Pp installerad: <input type="checkbox"/> Ja, se separat protokoll	

# Provtagningsprotokoll

## Störd provtagning

Ver. 1.1

ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer 214032		Uppdrag Gyldenpris, Höör		Undersökningspunkt 22AF09	
Positionering <input type="checkbox"/> Mäts i annan ordning <input type="checkbox"/> Se separat plan <input type="checkbox"/> Se skiss					Datum 2022-03-09
Sekt		Sida		Z	
Borrign Geotech 504D		Utrustning Skruvprovtagning		Utförande på vatten <input type="checkbox"/> Ja, se separat protokoll	
Foderrör (m)		Foderrör (φ)		Återfyllning (mtrl) Neddrivning <input checked="" type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation	
Provtagningskategori <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		Provlängd (m) 1		Provdiameter (φ) 82 mm	
Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) 1,2		Förboring (m)			Stoppkod 91
Typ av provtagare <input checked="" type="checkbox"/> Skr <input type="checkbox"/> Sp <input type="checkbox"/> Ps <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> Annat:					
Protokoll					
Djup (m u my)		Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1		Prov nr	
Start	-	Stopp			Anmärkning
0,0	-	0,4	grMu		Mörkbrun
0,4	-	1,3	grSa		Brun
1,3	-	3,6	(le)SaMn		Grå
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt				GV-rör eller Pp installerad: <input type="checkbox"/> Ja, se separat protokoll	

# Provtagningsprotokoll

## Störd provtagning

Ver. 1.1

ÅF Infrastructure AB Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer 214032		Uppdrag Gyldenpris, Höör		Undersökningsspunkt 22AF10	
Positionering <input type="checkbox"/> Mäts i annan ordning <input type="checkbox"/> Se separat plan <input type="checkbox"/> Se skiss					Datum 2022-03-08
Sekt		Sida		Z	
Borrign Geotech 504D		Utrustning Skruvprovtagning		Utförande på vatten <input type="checkbox"/> Ja, se separat protokoll	
Foderrör (m)		Foderrör (φ)		Återfyllning (mtrl) <input checked="" type="checkbox"/> Statisk <input type="checkbox"/> Dynamisk <input checked="" type="checkbox"/> Rotation	
Provtagningskategori <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		Provlängd (m) 1		Provdiameter (φ) 82 mm	
Djup Vattenyta i Borrhål (m u my) 1.2		Förboring (m)			Stoppkod 91
Typ av provtagare <input checked="" type="checkbox"/> Skr <input type="checkbox"/> Sp <input type="checkbox"/> Ps <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> Annat:					
Protokoll					
Djup (m u my)		Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1		Anmärkning	
Start	-	Stopp		Prov nr	
0,0	-	0,1	saMu		Mörkbrun
0,1	-	0,5	Sa		Brun
0,5	-	4,6	SaMn		Grå
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat väsentligt				GV-rör eller Pp installerad: <input type="checkbox"/> Ja, se separat protokoll	








































<b>Protokoll för grundvattenrör</b>				<b>Bilaga nr.</b>	
<b>UPPDRAG</b>				<b>UPPDRAGSNR.</b>	
<b>Gyldenpris, Höör</b>				<b>214032</b>	
<b>INSTALLERAT AV</b>		<b>BORRHÅL</b>		<b>DATUM</b>	
<b>EN</b>		<b>22AF04</b>		<b>2022-03-10</b>	
<b>Borrigg</b>	504D	<b>Avvägd my (Z2)</b>	<b>65,18</b>	<b>Lock</b>	<b>Rör dia 25 mm</b>
<b>Utrustning</b>		<b>Nivå rök (Z1)</b>	<b>65,93</b>	<b>Låst</b>	<b>Material plast</b>
<b>Rör Benämning</b>		<b>Nivå spets (Z3)</b>	<b>61,23</b>	<b>Dexel</b>	<b>FilterLängd 0,70</b>
		<b>Avvägd rök (Z1)</b>			<b>Filter typ slit</b>

Datum	Avläsning m W1		Grundvattennivå m WZ	Anmärkning	Sign
2022-03-10	2,04		63,89		EN
2022-06-10	2,08		63,85		JG

Datum			Utfört av		
<b>Funktionskontroll</b>				<b>Åtgärd</b>	
Tid	W1	Tid	W1	<b>Uppfyllning</b>	
1min				<b>Urtappning</b>	
2min				<b>Spolning</b>	
4min				<b>Förlängning</b>	
8min				<b>Kapning</b>	

A=	4,70	Total längd
B=	0,75	Rök över my
C=		Rök under my

	Grön ruta fylls i i fält.
	Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.
	Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.




<b>Protokoll för grundvattenrör</b>				<b>Bilaga nr.</b>	
<b>UPPDRAG</b>				<b>UPPDRAGSNR.</b>	
Gyldenpris, Höör				214032	
<b>INSTALLERAT AV</b>		<b>BORRHÅL</b>		<b>DATUM</b>	
EN		22AF15		2022-03-10	
Borrigg	504D	Avvägd my (Z2)	64,56	Lock	Rör dia 25 mm
Utrustning		Nivå rök (Z1)	65,50	Låst	Material plast
Rör Benämning		Nivå spets (Z3)	62,80	Dexel	FilterLängd 0,70
		Avvägd rök (Z1)			Filter typ slitz

Datum	Avläsning W1 m		Grundvattennivå m WZ		Anmärkning	Sign
2022-03-10	2,23		63,27			EN
2022-06-10	1,54		63,96			JG

Datum			Utfört av		
<b>Funktionskontroll</b>				<b>Åtgärd</b>	
Tid	W1	Tid	W1	Uppfyllning	
1min				Urtappning	
2min				Spolning	
4min				Förlängning	
8min				Kapning	

A=	2,70	Total längd
B=	0,94	Rök över my
C=		Rök under my




	Grön ruta fylls i i fält.
	Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.
	Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.

<b>Protokoll för grundvattenrör</b>				<b>Bilaga nr.</b>	
<b>UPPDRAG</b>				<b>UPPDRAGSNR.</b>	
Gyldenpris, Höör				214032	
<b>INSTALLERAT AV</b>		<b>BORRHÅL</b>		<b>DATUM</b>	
EN		22AF26		2022-03-10	
Borrigg	504D	Avvägd my (Z2)	63,79	Lock	Rör dia 25 mm
Utrustning		Nivå rök (Z1)	64,82	Låst	Material plast
Rör Benämning		Nivå spets (Z3)	59,22	Dexel	FilterLängd 0,70
		Avvägd rök (Z1)			Filter typ slitz

Datum	Avläsning W1 m		Grundvattennivå m WZ		Anmärkning	Sign
2022-03-10	5,30		59,52			EN
2022-06-10	1,56		63,26			JG

Datum			Utfört av		
<b>Funktionskontroll</b>				<b>Åtgärd</b>	
Tid	W1	Tid	W1	Uppfyllning	
1min				Urtappning	
2min				Spolning	
4min				Förlängning	
8min				Kapning	

A=	5,60	Total längd
B=	1,03	Rök över my
C=		Rök under my



	Grön ruta fylls i i fält.
	Röd ruta innehåller formler, skall ej röras.
	Mörkgrön ruta, avvägd höjd. Prioriteras.



# RADONANALYS - GJAB

2022-06-16  
Rapport nr LE 22153

Sid 1(1)

Till  
AFRY  
Att.: Kristofer Husbjörk  
Box 585  
201 25 Malmö

## RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING MED SPÅRFILM I KANISTER

**Mätplats:** Uppgift saknas.

**Datum för ankomst och analys av filmer:** 3/6-22 resp. 10/6-22.

**Jordart på mätplats:** grSa.

Detektor nr	Mättid 2022	Mätdjup (cm)	Radonhalt på djupet 1m (kBq/m <sup>3</sup> )	Anm.
LE 11304	7/5*-3/6	70	< 1,0	
LE 11305	“-	70	4,6 ± 0,9	
LE 11309	”-	70	6,6 ± 1,1	
LE 11310	”-	70	4,4 ± 0,9	
LE 11311**	”-	70	2,0 ± 0,6	

\*) Startdatum är antaget. Startdatum enligt mail från Kristofer Husbjörk är felaktigt. Det kan inte vara 7/4 eftersom detektorerna hämtades hos oss 6/5 eller 7/5.

\*\*) En film av tre i detektorn saknas.

*Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts.*

**Anm.:** Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m<sup>3</sup>, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kBq/m<sup>3</sup> är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m<sup>3</sup> är högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och grundvattennivå.

Mätvärdena tyder på radonhalter inom lågriskintervallet. Markradonhalter kring eller under 4 kBq/m<sup>3</sup> är påverkade av något, t.ex. vatten(grundvatten eller ytvatten). Radonhalterna kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Bedömningen gäller om angivet startdatum gäller och om mätvärdet för detektor LE 11311 är korrekt.

Med hälsning

Gilbert Jönsson, docent

RADONANALYS - GJAB  
Ideon Science Park, Beta 5  
223 70 LUND

Besöksadress:  
Scheelevägen 17  
LUND


Telefon:  
046-286 28 80  
Fax:  
046-286 28 81

Plusgiro:  
103 25 61-1  
Bankgiro:  
5204-7297

E-post: radonanalys@telia.com  
www.radonanalys.se

Org. nr:  
55 65 48-9795





**HÄNVISNINGAR**

FÖR GEOTEKNISKA BETECKNINGAR OCH SYMBOLER SE SGF/ BGF-S  
BETECKNINGSSYSTEM, WWW.SGF.NET

**OBS!**  
RITNINGARNA GÄLLER ENDAST REDOVISNING AV  
GEOTEKNISK INFORMATION

**KOORDINATSYSTEM**

PLANSYSTEM SWEREF 99 13 30  
HÖJDSYSTEM RH2000

**TILLHÖRANDE RITNING**

SEKTIONER: 214.032-G02, 214.032-G03

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<p>GYLDENPRIS HÖÖRS KOMMUN</p>				
UPPDRAG NR	214.032	RITAD AV	M.WESTBERG	HANDLÄGGARE
DATUM	2022-03-28	ANSVARIG	J.GREIFF	J.GREIFF
<p>GEOTEKNISK UNDERSÖKNING REDOVISNING AV UNDERSÖKNINGSPUNKTER PLANRITNING</p>				
HANDLÄGGARE	DIARIENUMMER	SKALA	RITNINGNUMMER	BET
		1:700 (A1)	214.032-G01	

X:\MALMO\GEOTEKNIK SYD -70212-\GEOARKIV MALMÖ\214032 GYLDENPRIS\RITNING\RITDEF\G01.DWG 14:08 PLO: 2022-04-04 GREIFF, JOHANNES

HÄNVISNINGAR

FÖR GEOTEKNISKA BETECKNINGAR OCH SYMBOLER SE SGF/ BGF:S  
BETECKNINGSSYSTEM, WWW.SGF.NET


OBS!  
RITNINGARNA GÄLLER ENDAST REDOVISNING AV  
GEOTEKNISK INFORMATION  
INTERPOLERAD MARKYTA

KOORDINATSYSTEM


PLANSYSTEM SWEREF 99 13 30  
HÖJDSYSTEM RH2000

TILLHÖRANDE RITNINGAR


PLANRITNING 214032-G01  
SEKTIONS-RITNING 214032-G03




SEKTION A-A  
1: 100



SEKTION B-B  
1: 100



SEKTION C-C  
H 1: 100 L 1: 200



SEKTION D-D  
H 1: 100 L 1: 200

BET	ANT	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>GYLDENPRIS</b> <b>HÖÖRS KOMMUN</b>				
UPPDRAG NR	214032	RITAD AV	M.WESTBERG	HANDLÄGGARE
DATUM	2022-03-28	ANSVARIG	J.GREIFF	J.GREIFF
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SEKTIONS-RITNING A-A B-B C-C D-D				
HANDLÄGGARE	DIARIENUMMER	SKALA	RITNINGNUMMER	BET
		A1 1:100/200	214032-G02	

PLO: 2022-07-12 15:46 W:\GEOTEKNIK\S\10 - 70212-\GEOARKIV MALMÖ\214032 GYLDENPRIS\RITNING\RITDEF\G02.DWG HUSBJÖRK: KRISTOFER

HÄNVISNINGAR

FÖR GEOTEKNISKA BETECKNINGAR OCH SYMBOLER SE SGF/ BGF:S  
BETECKNINGSSYSTEM, WWW.SGF.NET


**OBS!**  
RITNINGARNA GÄLLER ENDAST REDOVISNING AV  
GEOTEKNISK INFORMATION  
INTERPOLERAD MARKYTA

KOORDINATSYSTEM


PLANSYSTEM SWREF 99 13 30  
HÖJDSYSTEM RH2000

TILLHÖRANDE RITNINGAR


PLANRITNING 214.032-G01  
SEKTIONS-RITNING 214.032-G02




SEKTION F-F  
H 1: 100 L 1: 200



SEKTION E-E  
H 1: 100 L 1: 200



SEKTION G-G  
H 1: 100 L 1: 200



SEKTION H-H  
1: 100

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

GYLDENPRIS  
HÖÖRS KOMMUN



UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
214.032	M.WESTBERG	J.GREIFF
DATUM	ANSVARIG	
2022-03-28	J.GREIFF	

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING  
SEKTIONS-RITNING  
E-E F-F G-G H-H

HANDLÄGGARE	DIARIENUMMER	SKALA	RITNINGNUMMER	BET
		A1 1:100/200	214.032-G03	